



**Giunta Regionale della Campania**  
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno

*Il Dirigente*

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2016. 0382267 06/06/2016 10,28**  
Mitt. : 520519 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : ARPAC SALERNO; A.R.P.A.C. - NAPOLI  
ARPAC DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO; FONDERIE PISANO & C. SPA  
Classifica : 62.5.10. Fascicolo : 10 del 2016



Alla Direzione Tecnica ARPAC  
[direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it)

All'ARPAC – Dip. di Salerno

All'ARPAC - Dip. Provinciale Avellino

e p.c

Alla Ditta FONDERIE PISANO & c. spa  
Via dei Greci, 144 - Salerno  
[fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it](mailto:fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it)

Al Signor Prefetto di Salerno

Alla Procura della Repubblica c/o il  
Tribunale di Salerno  
c.a. Proc.Dott. Corrado Lembo

Al Signor Sindaco del Comune di  
Salerno

Alla Direzione Generale A.S.L.  
Salerno

Alla Provincia di Salerno  
Settore Ambiente e Tutela del Territorio

Alla Giunta Regionale della Campania  
D.G. Per l'Ambiente e l'Ecosistema  
c.a. Dott. M. Palmieri

All'ARPAC – Dip. di Caserta

Al Presidente del Parco Urbano  
dell'Irno  
Piazza Municipio,1  
c/o Comune di Pellezzano  
Pellezzano  
[parcourbanoirno@gmail.com](mailto:parcourbanoirno@gmail.com)

Al Comando Carabinieri per la Tutela  
dell'Ambiente  
Nucleo Operativo Ecologico di Salerno

OGGETTO: D. Lgs. 152/06 – Autorizzazione Integrata Ambientale -  
Impianto IPPC Ditta Fonderie Pisano & C. Via dei Greci, 144 – Salerno  
D.D. n. 149 del 26/07/2012, D.D. di modifica non sostanziale n. 166 del  
06/02/2014 e presa d'atto prot. 228698 del 01/04/2014 -

Relazione ispettiva Arpac – Dipartimento di Salerno prot. n. 26987 del 26/04/2016 ed ulteriori accertamenti svolti dall'Arpac -Dipartimento di Avellino prot. n. 332233 del 16.5.2016.

Diffida e contestuale sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera b), D. Lgs. 152/06.

Controdeduzioni ditta Fonderie Pisano & C. spa nota del 01/06/2016 acquisita in pari data al prot. n. 377401 -


In data 01/06/2016, con nota e documentazione illustrativa acquisita in pari data al prot. 377401, che si allega, la ditta Fonderie Pisano & C. spa ha comunicato di aver rimosso le criticità riscontrate con il verbale ispettivo del Dipartimento ARPAC di Salerno prot. n. 26987 del 26/04/2016 e di cui al provvedimento di ulteriore diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato adottato da questa U.O.D. con prot. 334554 del 16/05/2016 ( in cui si è tenuto conto anche degli ulteriori accertamenti svolti dall'Arpac -Dipartimento di Avellino prot. n. 332233 del 16.5.2016), e chiesto apposito sopralluogo.

Si chiede pertanto a codesta Direzione Tecnica di coordinare un apposito urgente sopralluogo in azienda tra i Dipartimenti in indirizzo, quello di Salerno preposta istituzionalmente, che ha svolto le verifiche relative alla ripresa attività a seguito della precedente sospensione disposta con provvedimento prot. n. 119396 del 19.2.2016, e quella di Avellino che ha svolto ulteriori accertamenti di cui alla disposizione del Commissario Arpac n. 30GC del 16.3.2016, atto a verificare l'ottemperanza di quanto dichiarato dalla ditta Fonderie Pisano & C. spa e la conformità al processo produttivo, così come proposto dalla ditta ed autorizzato con D.D. n. 149 del 26/07/2012, D.D. di modifica non sostanziale n. 166 del 06/02/2014 e presa d'atto prot. 228698 del 01/04/2014.

La richiesta relazione di sopralluogo dovrà evidenziare l'avvenuta completa ultimazione degli interventi e l'idoneità degli stessi per la rimozione delle suddette criticità, condizione imprescindibile affinché l'installazione possa essere autorizzata a riprendere l'esercizio, nelle more della definizione della procedura di riesame disposta con nota prot. n. 209146 del 24.03.2016.

Si rappresenta l'urgenza di quanto richiesto, atteso che allo stato è sospeso l'esercizio dell'attività dell'installazione.

Il Resp.Pos.Org.  
Ing. Giovanni Galiano



Il Dirigente  
dr. Antonello Barretta

