



	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	

<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO BUCCINO (SA)</p>
--

CONTROLLO APPARECCHIATURE


Riduttori

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
01	01/04/2014	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE RIDUTTORI

SCHEDA N° : 5

Posizione	Operazioni e controlli <u>RIDUTTORI</u>	FREQUENZA		
		2000 ore	4000 ore	annuale
	Sostituzione olio			
	Controllo ed eventuale serraggio bulloneria	X		
	Controllo anelli tenuta olio ed eventuale sostituzione			
	Controllo ingranaggi e cuscinetti			
Annotazioni: LIVELLO OLIO SUFFICIENTE. NON				
NECESSARIA LA SOSTITUZIONE —				
Data: 27/11/2014				
Firma responsabile della manutenzione : 				


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE RIDUTTORI

SCHEDA N° :4.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>RIDUTTORI</u>	FREQUENZA		
		2000 ore	4000 ore	annuale
	Sostituzione olio			
	Controllo ed eventuale serraggio bulloneria	X		
	Controllo anelli tenuta olio ed eventuale sostituzione		X	
	Controllo ingranaggi e cuscinetti			X
Annotazioni : <i>615340 olio sufficiente</i>				
Data: <i>26/8/2014</i>				
Firma responsabile della manutenzione : <i>[Signature]</i>				

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE RIDUTTORI

SCHEDA N° : 3

Posizione	Operazioni e controlli <u>RIDUTTORI</u>	FREQUENZA		
		2000 ore	4000 ore	annuale
	Sostituzione olio			
	Controllo ed eventuale serraggio bulloneria	X		
	Controllo anelli tenuta olio ed eventuale sostituzione			
	Controllo ingranaggi e cuscinetti			
Annotazioni : livello olio sufficiente				
Data: 20/5/2014				
Firma responsabile della manutenzione : 				

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE RIDUTTORI

SCHEDA N° :2.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>RIDUTTORI</u>	FREQUENZA		
		2000 ore	4000 ore	annuale
	Sostituzione olio			
	Controllo ed eventuale serraggio bulloneria	X		
	Controllo anelli tenuta olio ed eventuale sostituzione		X	
	Controllo ingranaggi e cuscinetti			
Annotazioni : LIVELLO OLIO SUFFICIENTE NON				
RISULTA NECESSARIA LA SOSTITUZIONE				
Data: 18/2/2014				
Firma responsabile della manutenzione : 