



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
35	03/03/2025	17	6

Oggetto:

Ditta Tecno Tessile ADLER srl, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii., Autorizzazione Unica Ambientale n 03 del 18.11.2015 modificata con AUA n. 3 del 21.06.2018 e con AUA n 1 del 11.03.2022, sede legale in Airola (BN) Via Caracciano snc, sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 279 comma 2-bis del DLgs. 152/06.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- ☐ alla Ditta Tecno Tessile ADLER srl - sede legale in Airola (BN) Via Caracciano snc - è stata rilasciata dal SUAP del Comune di Airola (BN) l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 03 del 18.11.2015, successivamente modificata con A.U.A. n. 3 del 21.06.2018 e n. 1 del 11.03.2022;
- ☐ il suddetto provvedimento comprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di competenza di questa U.O.D;
- ☐ con nota PG n. 332765 del 22.06.2021 l'ARPAC trasmetteva la relazione tecnica, con ipotesi di sanzione amministrativa, relativa all'attività ispettiva effettuata presso l'impianto di cui trattasi nei giorni 23.02.2021, 02.03.2021 e 03.03.2021, effettuata a seguito di richiesta della UOD 50.17.06 e riguardante la cessione di parte dello stabilimento Tecno Tessile ADLER ad AVIO COST srl (impianti afferenti ai camini E34, E35, E36, E37, E38 ed E39);
- ☐ con nota acquisita al PG n. 172551 del 30.03.2022, la Tecno Tessile ADLER srl ha comunicato che in data 11.04.2022 sarebbe stata effettuata la messa in esercizio dell'impianto afferente al camino E43, autorizzato con AUA n. 1 del 11.03.2022, e in data 19.04.2022 sarebbero stati effettuati i controlli periodici annuali degli impianti esistenti autorizzati con AUA n. 3 del 18.11.2015 e successive modifiche AUA n. 3 del 21.06.2018;
- ☐ ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con nota PG n. 516680 del 21.10.2022 la scrivente UOD ha diffidato la Ditta Tecno Tessile ADLER S.r.l per non aver ottemperato a quanto riscontrato dalla Relazione ARPAC del 22.06.2021;
- ☐ con la stessa nota PG n. 516680 del 21.10.2022 questa UOD diffidava la Tecno Tessile ADLER srl ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. n. 15/2006, affinché comunicasse, entro i 20 giorni successivi, se «*i bocchelli di prelievo dei camini E1- E2-E7-E8-E10 sono stati posizionati correttamente*»;
- ☐ con nota PEC del 25.10.2022, acquisita al PG n. 525525 del 26.10.2022, la ditta Tecno Tessile ADLER ha comunicato di «*aver effettuato i lavori di adeguamento dei bocchelli di prelievo E1-E2-E7-E8-E10*»;
- ☐ in seguito ai sopralluoghi di verifica di ottemperanza alle prescrizioni effettuati in data 14.11.2022 (verbale n. 797) e in data 23.11.2022 (verbale n. 845), con nota del 16.01.2023 prot. 3259, acquisita in pari data al PG n. 20980, l'ARPAC ha contestato l'illecito amministrativo a carico di Paolo Scuderi***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSI, in qualità di Legale rappresentante della Ditta Tecno Tessile ADLER S.r.l., in quanto

f.1 «*Dalla verifica, di verifica ottemperanza delle prescrizioni, si ritiene che:*

l'azienda non ha ottemperato completamente alle prescrizioni di cui alla nota Prot. n. 2022.0516680 del 21/10/2022 della Regione Campania, in quanto, pur avendo riposizionato i punti di emissione E1, E2, E7, E8, E9, E10 e E13, non risultano ancora rispettate le norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017 circa il distanziamento dei punti di prelievo da qualsiasi discontinuità o curve del condotto. Si rimanda all'Autorità competente per l'applicazione dell'art. 278 e dell'art. 279 comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., Parte quinta»;

f.2 «*Dalla verifica di conformità impiantistica alla nuova autorizzazione AUA n. 1 del 11.03.2022, della documentazione tecnica relativa all'impianto e dalla valutazione dei risultati analitici ottenuti si ritiene che:*

il tronchetto di prelievo dell'unico camino di nuova autorizzazione E43 non rispetta le normali distanze previste dalle norme tecniche di riferimento»;

«i valori dei parametri determinati dall'emissione del camino E43, non sono conformi a quanto stabilito dai criteri indicati nella Parte II, All. I e Parte III, All. III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - Parte quinta. La portata media normalizzata del camino E2 misurata è risultata pari a 2589,6 Nm³/h, risultando superiore alla portata di progetto autorizzata di 1381 Nm³/h oltre il range di tolleranza del ± 20%. Si raccomanda alla ditta di gestire tale anomalia con azioni interne, specificandone le motivazioni tecniche di tale variazione e/o richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio»;

di emettere ordinanza/ingiunzione motivata nei confronti del Sig. Paolo Scuderi, ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** *, legale
Rappresentante della Società Tecno Tesile ADLER srl, sede legale stabilimento in Airola (BN) via
Caracciano snc, per la violazione dell'art. 279 comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06, contestata
dall'ARPAC Dipartimento provinciale di Benevento con note prot. n. 332765 del 22.06.2021 e prot. n.
20980 del 16.01.2023 e di **irrogare** la sanzione amministrativa come sopra individuata e quantificata in
totali **€ 3.000,00 (euro tremila/00)**.

ORDINA

al sig. Paolo Scuderi, come sopra generalizzato, di effettuare il pagamento della sanzione
amministrativa di **€ 3.000,00 (euro tremila/00)**.

INGIUNGE

al sig. Paolo Scuderi, in qualità di responsabile dell'illecito amministrativo, e alla Ditta Tecno Tessile
ADLER S.r.l., di versare la somma di **€ 3.000,00 (euro tremila/00)** in favore della Regione Campania
entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la violazione
suddetta.

Il pagamento dovrà avvenire utilizzando il sistema Pago PA attraverso il link:

<https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>.

Sezione: altre tipologie di pagamento

Codice di pagamento: 0553 (Sanzioni per violazioni amministrative emissione in Atmosfera–
Violazione comma 2, art. 279 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – UOD 501706 Benevento).

Entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto pagamento, il sanzionato dovrà darne comunicazione
inviando via PEC la ricevuta alla UOD 501706 - Autorizzazioni e Rifiuti di Benevento – Piazza Ernesto
Gramazio, 1 - 82100 Benevento, che ha emanato il presente provvedimento.

C O M U N I C A C H E

- tale importo corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 152/06;
- ai sensi dell'art. 29-quaterdecies c. 11 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
- avverso la presente Ordinanza/Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81, entro 30 giorni dalla notifica il sanzionato può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento;
- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e ss.mm.ii., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza/Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla UOD succitata, che si riserverà di decidere in merito;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà al recupero delle somme non versate secondo quanto previsto all'art. 27 della Legge n. 689/81 e ss.mm.ii. attraverso l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e secondo le procedure esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 602/73, con ulteriore aggravio di interessi e spese a carico degli ingiunti.

NOTIFICA E PUBBLICAZIONE

La notifica del presente atto viene effettuata a mezzo PEC ai destinatari della sanzione, come sopra identificati, all'indirizzo PEC risultante negli atti d'ufficio.

Il presente atto viene inviato all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Benevento, quale organo che ha effettuato la contestazione, e alla Segreteria di Giunta della Regione Campania.

Il presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione della "Casa di Vetro" del sito web della Regione Campania.

Ing. Michele RAMPONE



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
35	03/03/2025	50	17	6

Oggetto:

Ditta Tecno Tessile ADLER srl, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii., Autorizzazione Unica Ambientale n 03 del 18.11.2015 modificata con AUA n. 3 del 21.06.2018 e con AUA n 1 del 11.03.2022, sede legale in Airola (BN) Via Caracciano snc, sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 279 comma 2-bis del DLgs. 152/06.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : A32995B249EA1976ADC5BCCB42016B4A45208CF9

Frontespizio Allegato : 33A214B0CCB94874BBFF9B915B48A13724922190